

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

T E L：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8年 9月30日

リコール届出番号	外-4240	リコール開始日	準備整い次第開始
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	センターインフォメーションディスプレイ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センターインフォメーションディスプレイ（C I D）制御ユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電圧低下時にC I Dの表示機能が正常に動作しなくなることがある。そのため、直前直左を確認するカメラおよびバックカメラの映像がC I Dに表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、C I D制御ユニットの制御プログラムを対策仕様に書き換える。		
不 具 合 件 数	5件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	スカニア （LPRGSシリーズトラック）	YS2R4X20002202393 ～YS2S4X20009385892 令和 6 年 11 月 1 日～令和 8 年 5 月 28 日	1,333	
	（計1型式）	（計 1 車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年11月1日～令和8年5月28日	計1,333台	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



不具合発生箇所

センターインフォメーションディスプレイユニット



不具合の内容

センターインフォメーションディスプレイ（C I D）制御ユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電圧低下時にC I Dの表示機能が正常に動作しなくなることがある。そのため、直前直左を確認するカメラおよびバックカメラの映像がC I Dに表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、C I D制御ユニットの制御プログラムを対策仕様書き換える。

注： ☐ はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：助手席ドアのヒンジ部分に黄色ペイントを塗布する。