



SCANIA



REMONTO UŽ FIKSUOTĄ KAINĄ PASIŪLYMAI

Būkite ramūs ir užtikrinti. Dabar iš anksto tiksliai žinosite, kiek kainuos remontas – su *Scania* detalėmis ir profesionaliu darbu. Be to, Jūs dar ir sutaupysite!

Taupote
savo pinigus!



Remonto darbus atlieka profesionalai,
kurie žino kaip remontuoti Jūsų *Scania* sunkvežimį.





Oro filtro keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
DC9/11/12/13 varikliams	72,90 EUR	77,90 EUR
	Sutaupote 19,40 EUR	Sutaupote 18,10 EUR
DC14/16 varikliams	76,90 EUR	79,90 EUR
	Sutaupote 20,40 EUR	Sutaupote 21,10 EUR

Scania oro filtrai efektyviai išvalo varikliui tiekiamą orą 99,9 %. Optimaliai suprojektuotas Scania oro filtras ir oro paėmimo vamzdis padeda užtikrinti geras degalų sąnaudas ir ilgą variklio naudojimo laiką.

Scania oro filtras yra unikalus, jis sukurtas specialiai šio ženklo transporto priemonėms.

Scania oro filtras yra optimaliai pritaikytas minimaliam slėgio kritimui sukelti. Tai reiškia, kad reikia mažiau galios orui į variklį siurbti, todėl sumažėja degalų sąnaudos.

Scania oro filtras su patentuotu sandarikliu užtikrina, kad nepatektų nevalyto oro. Scania kūrėjai kruopščiai nustatė filtro korpuso, elemento ir korpuso dangčio dydžius bei sureguliuo tarpelius, kad šios detalės tiksliai sutaptų.



Degalų filtro keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
DC13/16 PDE varikliams	37,80 EUR	37,80 EUR
	Sutaupote 12,40 EUR	Sutaupote 8,70 EUR
DT12/DC12 03 HPI varikliams	38,80 EUR	38,80 EUR
	Sutaupote 12,50 EUR	Sutaupote 8,90 EUR
D9/13/16 XPI varikliams		82,30 EUR
		Sutaupote 15,90 EUR

Scania degalų filtrai sukurti ir išbandyti įvairiomis darbo sąlygomis. Kiekviena degalų sistema turi savus srauto, slėgio ir temperatūros rodmenis, prie kurių priderinti ir degalų filtrai. Ilgaamžiškumo, valymo lygio, vandens atskyrimo, degalų tinkamumo ir atsparumo vibracijai parametrai yra unikalūs ir pritaikyti kiekvienam Scania variklių tipui.

Filtrai bandomi kartu su kitais įpurškimo ir išmetamųjų dujų apdorojimo sistemų komponentais ir yra pritaikyti skirtingiems degalų kokybės lygiams.

Scania degalų filtrai sulaiko įvairias daleles, o jų keitimo intervalas gana platus. Tai leidžia sumažinti priežiūros ir neplanuoto remonto kaštus.




Oro sausintuvo filtro keitimas

	4 ser.
Wabco	49,90 EUR
	Sutaupote 12,20 EUR
Haldex	79,90 EUR
	Sutaupote 29,70 EUR

Scania oro sausintuvo filtruose daugiau sausinamosios medžiagos, todėl užtikrinamas aukštas džiovinimo pajėgumas per visą naudojimo laiką. Šitaip sumažinamas transporto priemonių komponentų, naudojančių suspaustą orą, korozijos ir užšalimo pavojus.

Oro sausintuvo filtro apačioje esantis alyvos atskyrimo filtras efektyviai sugeria oro aerozolių, todėl dar labiau sumažinamas suspaustą orą naudojančių komponentų nusidėvėjimas.

Scania oro sausintuvo filtrai sukurti specialiai šio ženklo transporto priemonėms. Norint įsitikinti šių oro sausintuvo filtrų tinkamumu veikti įvairiomis darbo sąlygomis, atliekami visapusiški bandymai.



Kabinos oro filtro keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
	23,50 EUR	23,50 EUR
	Sutaupote 5,90 EUR	Sutaupote 6,60 EUR

Scania kabinos filtrai užtikrina sveikesnę vairuotojo aplinką, nes efektyviai pašalinamos dulksės, žiedadulkės ir kitos smulkiosios dalelės. Filtras sukurtas siekiant užtikrinti efektyvų filtravimą nesulaikant oro srauto. Šildymo ir vėsinimo parametrai yra optimalūs esant tinkamam oro srautui.

Gaivus oras kabinoje yra būtinas, kad vairuotojas būtų susikaupęs ilgų kelionių metu. Priekinis tinklelis sulaiko lapus, vabzdžius ir kitus stambesnius objektus, o pats filtras nepraleidžia smulkių dalelių: dulkių, žiedadulkių ir suodžių. Kabinos

filtras įmontuotas ventiliatoriaus oro paėmimo angoje. Tam, kad ventiliatorius galėtų užtikrinti reikiamą oro srautą, būtina optimaliems šildymo ir vėdinimo parametrams palaikyti, labai svarbi filtro forma ir medžiaga.


Scania kabinos filtro tankis kruopščiai išbandytas. Jei filtras per daug arba nepakankamai tankus, jis sukels oro srauto nuokrypius ir pakens kabinos klimato reguliavimui.

Filtras yra stabilios formos. Prastesnės kokybės filtras gali sukniubti, prarasti formą ir leisti nefiltruotam orui patekti į klimato sistemą. Tai gali sukelti kabinos ventiliatoriaus gedimus, o ant garintuvo formuosis pelėsis.

Scania filtrui gaminti naudojamas polipropilenas, nes jis nesulaiko drėgmės taip, kaip celiuliozė. Filtras, kuris sugeria drėgmę, pablogina šildymo ir vėsinimo rodiklius, o tai blogiausiu atveju gali sukelti langų rasojimą ar apledėjimą.

**Scania detalės yra patikimos ir ištvėringos.
Joms, kaip ir atliktiems darbams, suteikiame vienerių metų
garantiją!**





Radiatoriaus keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
CR kabinai	614,90 EUR Sutaupote 216,00 EUR	699,90 EUR Sutaupote 258,70 EUR
CR plačiai kabinai		821,80 EUR Sutaupote 206,70 EUR
CP kabinai	652,90 EUR Sutaupote 231,10 EUR	699,90 EUR Sutaupote 258,70 EUR

Scania radiatoriai sukurti siekiant užtikrinti maksimalų aušinimo efektyvumą nepriklausomai nuo eksploataavimo sąlygų ar klimato. Tai pagerina variklio, pavarų dėžės ir retarderio darbo parametrus. Scania radiatoriai gali dirbti ir karšto, ir šalto klimato sąlygomis, tokiu būdu pailgindami variklio naudojimo laiką.

Tinkama darbinė temperatūra padeda optimizuoti degalų sąnaudas, taigi pagerina ekonomiškumą.

Scania radiatoriai išbandyti atliekant ilgalaikius variklių bandymus ir tyrimus realiomis eksploataavimo sąlygomis.



Duslintuvo keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
Det. nr. 1500455	378,90 EUR Sutaupote 126,40 EUR	378,90 EUR Sutaupote 126,40 EUR
Det. nr. 1800871	449,90 EUR Sutaupote 145,40 EUR	449,90 EUR Sutaupote 145,40 EUR
Det. nr. 1497013	449,90 EUR Sutaupote 150,80 EUR	449,90 EUR Sutaupote 150,80 EUR

Scania duslintuvai nuolat tobulinami siekiant užtikrinti garso slopinimo savybių ir pasipriešinimo išmetamųjų dujų srautui balansą. Mažindami pasipriešinimą Scania kūrėjai gebėjo sumažinti slėgį sistemoje, dėl to degalų sąnaudos sumažėjo 1 proc., tuo pačiu pailgėjo kitų susijusių komponentų naudojimo laikas.

Scania duslintuvai yra ilgai bandomi norint įsitikinti jų stiprumu, funkcionalumu ir ilgaamžiškumu.



Termostato keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
Sunkv. su retard.	112,90 EUR Sutaupote 34,80 EUR	134,90 EUR Sutaupote 40,40 EUR
Sunkv. be retard.	106,90 EUR Sutaupote 33,80 EUR	134,90 EUR Sutaupote 42,60 EUR
Sunkv. XPI be retard.		169,90 EUR Sutaupote 52,20 EUR



Aušinimo siurblio keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
DC9/11/12 varikliams	221,90 EUR Sutaupote 64,60 EUR	235,90 EUR Sutaupote 74,30 EUR
DC9/13 XPI varikliams		298,90 EUR Sutaupote 56,80 EUR
DC16 varikliams	349,90 EUR Sutaupote 85,40 EUR	366,90 EUR Sutaupote 109,80 EUR



Išsiplėtimo bakelio keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
CP, CR kabinoms, be AC	369,90 EUR Sutaupote 95,60 EUR	371,90 EUR Sutaupote 93,60 EUR
CP, CR kabinoms, su AC	445,90 EUR Sutaupote 111,50 EUR	445,90 EUR Sutaupote 126,70 EUR
CP, CR kabinoms, su AC, XPI		496,90 EUR Sutaupote 115,20 EUR



Neutralios padėties vožtuvo keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
	99,90 EUR Sutaupote 34,60 EUR	99,90 EUR Sutaupote 34,60 EUR

**90% detalių, reikalingų Jūsų sunkvežimio remontui,
turime savo sandėliuose.
Likusias galime pristatyti sekančią darbo dieną.
Jūsų prastova dėl remonto bus minimali!**





Trinkelėlių ir diskų keitimas

4 ser.	P, R, G ser.
149,90 EUR	149,90 EUR
Sutaupote 51,40 EUR	Sutaupote 51,40 EUR
Pr. ašies trinkelėlių keitimas vienai ašiai	
294,90 EUR	294,90 EUR
Sutaupote 100,80 EUR	Sutaupote 100,80 EUR
Pr. ašies trinkelėlių ir vieno disko keitimas	
436,90 EUR	436,90 EUR
Sutaupote 153,40 EUR	Sutaupote 162,60 EUR
Pr. ašies trinkelėlių ir dviejų diskų keitimas	

Scania stabdžių diskai ir trinkelės gaminami iš medžiagų, kurių geros terminio laidumo savybės, jos atsparios aukštos temperatūros poveikiui, todėl sumažinamas skilimo pavojus ir pailginamas naudojimo laikas. Dėl netinkamų bet kurio stabdžių sistemos komponento medžiagų trumpėja sistemos naudojimo laikas ir didėja eksploatacinių kaštai.

Visi Scania diskinių stabdžių komponentai sukurti taip, kad puikiai vienas kitą atitiktų ir dirbtų kartu, užtikrindami maksimalų stabdymo efektyvumą net ir labai nepalankioje aplinkoje. Eksploatavimo laikotarpiu stabdžiams tenka daugybė įvairaus stiprumo apkrovų, todėl detalėms keliami itin griežti reikalavimai. Tam, kad užtikrintų atitiktį šiems reikalavimams, Scania vykdo

didelės apimties bandymus, pvz., nuovargio.

Stabdžių diskas privalo būti atsparus temperatūrai iki 900 laipsnių. Taip pat turi būti tinkamai sureguliuoti stabdžių trinkelėlių susidėvėjimo davikliai ir išsiplėtimo grioveliai, suderinta stabdžių kameros veikimo jėga ir stūmoklio eiga.



Pavarų lygio valdymo cilindro tarpinių keitimas

4 ser.	P, R, G ser.
78,90 EUR	78,90 EUR
Sutaupote 27,10 EUR	Sutaupote 27,10 EUR



Aukštų / žemų pav. arba puselių solenoidinio vožtuvo keitimas

4 ser.	P, R, G ser.
204,90 EUR	204,90 EUR
Sutaupote 69,80 EUR	Sutaupote 69,80 EUR



Pakabinamo guolio keitimas


4 ser.	P, R, G ser.
249,90 EUR	249,90 EUR
Sutaupote 70,70 EUR	Sutaupote 70,70 EUR




Kryžmės keitimas

4 ser.	P, R, G ser.	
Vienos kryžmės P300	175,90 EUR	179,90 EUR
Sutaupote 40,30 EUR	Sutaupote 45,50 EUR	
Vienos kryžmės P400	177,90 EUR	182,90 EUR
Sutaupote 40,40 EUR	Sutaupote 44,60 EUR	
Vienos kryžmės P500	185,50 EUR	185,90 EUR
Sutaupote 43,30 EUR	Sutaupote 52,60 EUR	

Visos *Scania* dalys yra sukurtos dirbti kartu. Geriausias efektyvumas pasiekiamas tada, kai detalė yra pakeičiama tokia, kuri buvo ir naujame sunkvežimyje.





Generatoriaus keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
D9 varikliams det.571475	354,90 EUR	
	Sutaupote 121,50 EUR	
D16 varikliams det.571440	418,90 EUR	
	Sutaupote 143,20 EUR	
D11/12/16 det.570884	416,90 EUR	416,50 EUR
	Sutaupote 135,40 EUR	Sutaupote 125,60 EUR

Generatorius turi įkrauti akumuliatorius greitai ir tyliai bei tiekti elektros energiją automobilio įrangai ir komponentams. Solidi generatoriaus kuriama energija, tiekama kiekvienam komponentui, ir kontroliuojama įkrova užtikrina garantuotus variklio paleidimus bei pailgina akumuliatorių naudojimo laiką. Vairavimo režimas, kai daug

sustojimų ir darbo laisvą eiga, kelia dar didesnius reikalavimus generatoriui. Todėl labai svarbu, kad generatorius tiekų reikiamą energiją net ir esant mažam variklio apskukų skaičiui.

Generatoriai nuolat tobulinami siekiant pagerinti efektyvumą, sumažinti triukšmo lygį ir pailginti jų naudojimo laiką. Tokio tobulini-

mo rezultatas yra ilgaamžis 150A generatorius be šepetėlių, kuriam reikalinga minimali priežiūra.

Daugelis generatorių modelių yra įtraukti į *Scania Service Exchange* sistemą, taigi gamykloje kapitališkai suremontuoti generatoriai yra naujų generatorių alternatyva. Taip pat tiekiamos įvairių *Scania* generatorių modelių atsarginės detalės.



Priekinio rato guolio keitimas

4 ser.	P, R, G ser.
394,90 EUR	394,90 EUR
Sutaupote 103,20 EUR	Sutaupote 93,40 EUR



Oro sausintuvo keitimas (service exchange)

	P, R, G ser.
Oro sausint. keitimas	374,90 EUR
	Sutaupote 120,10 EUR
Oro sausint. keitimas su vald. bloku	977,90 EUR
	Sutaupote 308,80 EUR



Viso žibinto keitimas


	4 ser.	P, R, G ser.
H4	172,20 EUR	172,20 EUR
	Sutaupote 56,00 EUR	Sutaupote 56,00 EUR
H7, be lygio kontrolės	324,90 EUR	
	Sutaupote 76,90 EUR	
H7, su lygio kontrole	353,90 EUR	
	Sutaupote 74,40 EUR	




APS apsauginio vožtuvo keitimas (service exchange)

	P, R, G ser.
	648,90 EUR
	Sutaupote 243,70 EUR

Scania dalys sukurtos ir atitinka griežčiausius reikalavimus funkcionalumui, kokybei, patikimumui ir tarnavimo laikui.





Starterio keitimas

4 ser. P, R, G ser.
DSC 11 varikliams det. 571169 **355,90 EUR**

Sutaupote 126,50 EUR

D9/11/12/13/16 varikliams **376,90 EUR 376,90 EUR**

Sutaupote 105,50 EUR

Sutaupote 115,30 EUR

Starteriams tenka sunki užduotis paleisti variklį ištaisus metus. Galingam dyzeliniam varikliui paleisti reikia ir efektyvaus starterio, kurio didelis sukimo momentas. Avarinėje situacijoje automobilis privalo gebėti judėti bent 30 sekundžių padedant starteriui, kad būtų galima jį patraukti į saugesnę vietą.

Starteriai nuolat tobulinami siekiant užtikrinti jų patikimumą ir ilgaamžiškumą. Scania vienaėlių variklių starteriai turi naują elektros variklį, pagerinantį variklio paleidimą, jie patikimi ir ilgaamžiai.

Daugelis starterių modelių įtraukti į Scania Service Exchange sistemą,

todėl gamykloje kapitališkai suremontuoti starteriai yra naujų starterių alternatyva. Taip pat tiekiamos įvairių Scania starterių modelių atsarginės detalės.



Priekinio žibinto stiklo keitimas

4 ser. P, R, G ser.
H4 **25,50 EUR 25,50 EUR**

Sutaupote 8,20 EUR

Sutaupote 12,80 EUR

Xenon/H7 **50,40 EUR**

Sutaupote 14,20 EUR



Oro sausintuvo kaitinimo elemento keitimas

4 ser.
Wabco **143,90 EUR**

Sutaupote 64,80 EUR

Haldex **199,90 EUR**

Sutaupote 88,60 EUR



Galinio žibinto keitimas

4 ser. P, R, G ser.
7 sekcijų **56,90 EUR**

Sutaupote 19,00 EUR

7 sekcijų „kompaktinis“ **56,90 EUR**

Sutaupote 13,80 EUR



Kabino pakėlimo cilindro keitimas

4 ser. P, R, G ser.
Įprasto pločio kab. **428,90 EUR 428,90 EUR**

Sutaupote 135,40 EUR

Sutaupote 135,40 EUR

Plačiai kabinai **428,90 EUR**

Sutaupote 135,40 EUR

Scania dalys ir mūsų profesionaliai organizuotas darbas padės Jums sumažinti transporto priemonių eksploatacijos sąnaudas ir jas naudoti ilgesnį laikotarpį.





Oro pagalvės keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
Priek. ašiai det.1386198	207,00 EUR Sutaupote 61,30 EUR	207,00 EUR Sutaupote 71,20 EUR
Gal. ašiai det.1543691	195,00 EUR Sutaupote 63,90 EUR	195,00 EUR Sutaupote 68,80 EUR
Pakel. ašiai det.1865759	206,00 EUR Sutaupote 49,80 EUR	206,00 EUR Sutaupote 54,70 EUR

Oro pagalvės gerina automobilio pakabos komfortą. Dėl netinkamų pakabos parametrų greitai dyla pakabos ir kitų agregatų komponentai, o vairuotojas ir vežamas krovinytis patiria kenksmingą vibraciją. Todėl labai svarbu, kad pakaba būtų pritaikyta numatomam eksploataavimo tipui.

Scania oro pagalvės yra ilgaamžės, jos pagamintos iš dviejų storų gumos lakštų su dviem sustiprintais sluoksniais, užtikrinančiais tvirtumą ir stabilumą. Viršutinė plokštė

dažoma tais pačiais dažais, kaip ir rėmas, todėl užtikrinama gera apsauga nuo korozijos.

Įprastai naudojant sunkvežimį oro pagalvės patiria milijonus pakabos judesių kasmet. Jos privalo vienodai gerai veikti esant šalčiui ar karščiui, drėgmei ar sausrai. Tokios sąlygos nuolat imituojamos ilgalaičių Scania bandymų metu.



Kabinos šildytuvo vožtuvo keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
HVAC1	229,90 EUR Sutaupote 78,30 EUR	229,90 EUR Sutaupote 78,30 EUR
HVAC2		250,90 EUR Sutaupote 70,80 EUR



Priekinio stiklo keitimas

	4 ser.	P, R, G ser.
Standartinis	257,90 EUR Sutaupote 92,50 EUR	253,90 EUR Sutaupote 85,00 EUR
Tonuotas	283,90 EUR Sutaupote 99,50 EUR	283,90 EUR Sutaupote 88,00 EUR

Scania priekinis stiklas, įmontuotas kvalifikuotų meistrų, yra tokios pat aukštos kokybės ir atitinka tokius pat saugumo reikalavimus, kaip ir gamykloje sumontuotas stiklas.

Priekinis stiklas yra svarbi automobilio dalis, padidinanti tiek vairavimo saugumą, tiek komfortą. Kabinos rėmui jis suteikia atsparumo sukimo metu ir apsaugo vairuotoją susidūrimo atveju. Priekinis stiklas turi atlaikyti vėją ir darganas bei slėgio skirtumus, kylančius dėl oro srauto judėjimo. Jis taip pat turi būti atsparus įbrėžimams, akmenukų smūgiams ir kitoms smūginėms jėgoms.

Daug projektavimo valandų praleista kuriant priekinį stiklą, atsparų eismo įvykiu metu atsirandančioms jėgoms. Visa kabinos struktūra, įskaitant priekinį stiklą, išbandyta siekiant įsitikinti, ar ji atitinka griežtus reikalavimus, taikomus kabinų smūginėms bandymams.

Scania priekiniai stiklai gaminami sertifikuoto proceso sąlygomis ir laikantis griežtos kokybės kontrolės siekiant, kad jie idealiai tiktų šio ženklų transporto priemonėms. Kai montuojamas naujas stiklas, svarbu taikyti tinkamą metodą ir naudoti kokybiškus klijus.



Kabinos šildytuvo varikliuko keitimas

nuo važ. nr. 1228391-SSS,4373600-SNL, 9022225-SAN, 3577868-SLA

	4 ser.	P, R, G ser.
	119,90 EUR Sutaupote 46,40 EUR	219,90 EUR Sutaupote 69,40 EUR

REMONTŲ UŽ FIKSUOTĄ KAINĄ PASIŪLYMAI

	4 ser.		P, R, G ser.	
	Kaina, EUR	Sutaupote EUR	Kaina, EUR	Sutaupote EUR
VARIKLIS				
Oro filtro keitimas				
DC9/11/12/13 varikliams	72.90 €	19.40 €	77.90 €	18.10 €
DC14/16 varikliams	76.90 €	20.40 €	79.90 €	21.10 €
AUŠINIMO SISTEMA				
Radiatoriaus keitimas, CR kabinai	614.90 €	216.00 €	699.90 €	258.70 €
Radiatoriaus keitimas, plačiai CR kabinai (važ. nr. iki 2086025)			821.90 €	206.70 €
Radiatoriaus keitimas, CP kabinai	652.90 €	231.10 €	699.90 €	258.70 €
Termostato keitimas sunkv. su retarderiu	112.90 €	34.80 €	134.90 €	40.40 €
Termostato keitimas sunkv. be retarderio	106.90 €	33.80 €	134.90 €	42.60 €
Termostato keitimas, XPI, sunkv. be retarderio			169.90 €	52.20 €
Aušinimo siurblio keitimas, DSC9 varikl.	289.90 €	96.20 €		
Aušinimo siurblio keitimas, DS14 varikl.	258.90 €	81.90 €		
Aušinimo siurblio keitimas, DC9/11/12 varikl.	221.90 €	64.60 €	235.90 €	74.30 €
Aušinimo siurblio keitimas, DC9/13 XPI varikl.			298.90 €	56.80 €
Aušinimo siurblio keitimas, DC16 varikl.	349.90 €	85.40 €	366.90 €	109.80 €
Išsiplėtimo bakelio keitimas, CP/CR kab., be AC	369.90 €	95.60 €	371.90 €	93.60 €
Išsiplėtimo bakelio keitimas, CP/CR kab., su AC	445.90 €	111.50 €	445.90 €	126.70 €
Išsiplėtimo bakelio keitimas, CP/CR kab., XPI, su AC			496.90 €	115.20 €
DEGALŲ IR IŠMETIMO SISTEMA				
Degalų filtro keitimas, DSC9/11/12/14, "inline" siurbl.	32.70 €	10.30 €		
Degalų filtro keitimas, DSC1205/DC11/12, PDE	35.70 €	12.40 €	37.80 €	8.70 €
Degalų filtro keitimas, DC13/16, PDE	37.80 €	12.40 €	37.80 €	8.70 €
Degalų filtro keitimas, DT12/DC12 03, HPI	38.80 €	12.50 €	38.80 €	8.90 €
Degalų filtro keitimas, D9/13/16, XPI			82.30 €	15.90 €
Duslintuvo keitimas, kubo formos, det. nr. 1500455	378.90 €	126.40 €	378.90 €	126.40 €
Duslintuvo keitimas, kubo formos, det. nr. 1800871	449.90 €	145.40 €	449.90 €	145.40 €
Duslintuvo keitimas, kubo formos, det. nr. 1497013	449.90 €	150.80 €	449.90 €	150.80 €
PAVARŲ DĖŽĖ GR/GRS890/900/920				
Aukštų/žemų pav. arba puselių solenoidinio vožt. keitimas	204.90 €	69.80 €	204.90 €	69.80 €
Neutralios pozicijos vožtuvo keitimas	99.90 €	34.60 €	99.90 €	34.60 €
Pavarų lygio valdymo cilindro tarpinių keitimas	78.90 €	27.10 €	78.90 €	27.10 €
KARDANINIS VELENAS				
Vienos kryžmės keitimas, P300	175.90 €	40.30 €	179.90 €	45.50 €
Vienos kryžmės keitimas, P400	177.90 €	40.40 €	182.90 €	44.60 €
Vienos kryžmės keitimas, P500	185.90 €	43.30 €	185.90 €	52.60 €
Pakabinamo guolio keitimas, P300-500	249.90 €	70.70 €	249.90 €	70.70 €
RATAI IR STEBULĖS				
Priekinio rato guolio keitimas	394.90 €	103.20 €	394.90 €	93.40 €
STABDŽIAI				
Stabdžių trinkelė keitimas vienai ašiai (disk. stabdžiai)	149.90 €	51.40 €	149.90 €	51.40 €
Stabdžių trinkelė ir vieno disko keitimas priek. ašiai	294.90 €	100.80 €	294.90 €	100.80 €
Stabdžių trinkelė ir dviejų diskų keitimas priek. ašiai	436.90 €	153.40 €	436.90 €	162.60 €
Stabdžių trinkelė ir vieno disko keitimas varančiajai ašiai	395.90 €	139.70 €	395.90 €	144.30 €
Stabdžių trinkelė ir dviejų diskų keitimas varančiajai ašiai	636.90 €	219.20 €	636.90 €	223.80 €
Oro sausintuvo kaitinimo elemento keitimas, Wabco	143.90 €	64.80 €		
Oro sausintuvo kaitinimo elemento keitimas, Haldex	199.90 €	88.60 €		
Oro sausintuvo filtro keitimas, Wabco	49.90 €	12.20 €	49.90 €	12.20 €
Oro sausintuvo filtro keitimas, Haldex	79.90 €	29.70 €		
Oro sausintuvo keitimas su vald. bloku, Service exchange			977.90 €	308.80 €
Oro sausintuvo keitimas, Service exchange			374.90 €	120.10 €
APS apsauginio vožtuvo keitimas, Service Exchange			648.90 €	243.70 €

	4 ser.		P, R, G ser.	
	Kaina, EUR	Sutaupote EUR	Kaina, EUR	Sutaupote EUR
PAKABA				
Oro pagalvės priekinei ašiai keitimas (1386198)	207.00 €	61.30 €	207.00 €	71.20 €
Oro pagalvės priekinei ašiai keitimas (1386199)	207.00 €	61.30 €	207.00 €	71.20 €
Oro pagalvės priekinei ašiai keitimas (1386200)	207.00 €	61.30 €	207.00 €	71.20 €
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas (1865755)	165.00 €	52.80 €		
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas (1543691)	195.00 €	63.90 €	195.00 €	68.80 €
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas (1865753)	225.00 €	74.80 €		
Oro pagalvės pakeliamai ašiai keitimas (1865759)	206.00 €	49.80 €	206.00 €	54.70 €
Oro pagalvės pakeliamai ašiai keitimas (1865756)	207.00 €	39.60 €		
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas (1903608)			205.00 €	48.80 €
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas, priek. (1932592)			186.00 €	33.50 €
Oro pagalvės galinei ašiai keitimas, gal. (1932593)			205.00 €	46.50 €
Oro pagalvės pakeliamai ašiai keitimas (1863244)			205.00 €	56.30 €
ELEKTROS SISTEMA				
Generatoriaus keitimas, D11/12/14 (571474), 100A	349.90 €	116.50 €		
Generatoriaus keitimas, D9 (571475), 100A	354.90 €	121.50 €		
Generatoriaus keitimas, D16 (571440), 90/100A	418.90 €	143.20 €		
Generatoriaus keitimas, D11/12/16 (570884), NCB1 100A	416.90 €	135.40 €	416.90 €	125.60 €
Generatoriaus keitimas, D11/12/16 (570884) L3B S7/S8, 100A			416.90 €	125.60 €
Starterio keitimas, DSC11 (571169)	355.90 €	126.50 €		
Starterio keitimas, D14 (571167)	398.90 €	142.60 €		
Starterio keitimas, D9/11/12/13/16 (571168, 579270, 573507)	376.90 €	105.50 €	376.90 €	115.30 €
Priek. žibinto stiklo keitimas, H4	25.50 €	8.20 €	25.50 €	12.80 €
Priek. žibinto stiklo keitimas, Xenon/H7			50.40 €	14.20 €
Viso žibinto keitimas, H4	172.20 €	56.00 €	172.20 €	56.00 €
Viso žibinto keitimas, H7 STD be lygio kontrolės			324.90 €	76.90 €
Viso žibinto keitimas, H7 STD su lygio kontrole			353.90 €	74.40 €
Galinio žibinto keitimas, 7 sekcijų	56.90 €	19.00 €		
Galinio žibinto keitimas, 7 sekcijų "kompaktiškas"			56.90 €	13.80 €
KABINA				
Kabinos oro filtro keitimas	23.50 €	5.90 €	23.50 €	6.60 €
Priekinio stiklo keitimas (standartinio)	257.90 €	92.50 €	253.90 €	85.00 €
Priekinio stiklo keitimas (tonuoto)	283.90 €	99.50 €	283.90 €	88.00 €
Priekinio stiklo keitimas be naujos sandarinimo juostos (standartinio)	196.00 €	72.50 €		
Priekinio stiklo keitimas be naujos sandarinimo juostos (tonuoto)	225.90 €	75.70 €		
Valytuvų šluotelių keitimas	29.90 €	9.50 €	29.90 €	9.50 €
Valytuvų traukių keitimas TP iki važ. nr. 2028543	99.90 €	36.70 €	99.90 €	36.70 €
Valytuvų ašelių keitimas TP iki važ. nr. 2028543	99.90 €	36.40 €	99.90 €	36.40 €
Valytuvų mechanizmo komplekto keitimas G, P, R ser., HVAC2			182.90 €	41.70 €
Valytuvų varikliuko keitimas, iki važ. nr. 2028543, ne ADR	199.90 €	67.20 €	199.90 €	67.20 €
Valytuvų varikliuko keitimas, nuo važ. nr. 2028544, ne ADR			199.90 €	56.80 €
Kabinos pakėlimo cilindro keitimas	428.90 €	135.40 €	428.90 €	135.40 €
Kabinos pakėlimo cilindro keitimas, plačiai kab.			428.90 €	135.40 €
Kabinos šildytuvo vožt. keitimas (ETC) 4-S ir P, R, T ser., HVAC1	229.90 €	78.30 €	229.90 €	78.30 €
Kabinos šildytuvo vožt. keitimas (ETC), P, R, T ser., HVAC2			250.90 €	70.80 €
Kabinos šildytuvo varikliuko keitimas, nuo važ. nr. 1228391- SSS, 4373600- SNL, 9022225-SAN, 3577868-SLA	119.90 €	46.40 €	219.90 €	69.40 €

*Kabinoms, turinčioms liuką. Nurodytos fiksuotos kainos galioja, jei detalės gražmena atitinka gražinimo reikalavimus, priešingu atveju kaina gali keistis.
Service exchange detalės naudojamos atliekant šiuos remontus: aušinimo skysčio siurblio, generatoriaus, starterio, oro sausintuvo ir APS apsauginio vožtuvo.

Terminai ir sąlygos

Pasiūlymas galioja UAB "Scania Lietuva" servisuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Į nurodytas kainas įskaičiuotos *Scania* patvirtintų detalių ir darbų kainos. Kainos nurodytos be PVM.

Su *Remonto už fiksuotą kainą* pasiūlymais negalioja ir nesisumuoja kitos nuolaidos.

UAB "Scania Lietuva" pasilieka teisę keisti pasiūlymo turinį ir kainas be išankstinio įspėjimo.

Pasiūlymo kainos taikomos, kai klientas pats pristato transporto priemonę į UAB "Scania Lietuva" servisą.

Remontuojant sunkvežimį kelyje taikomi papildomi mokesčiai.

Remonto už fiksuotą kainą programos kainos paskaičiuotos remiantis *Scania* standartiniais darbų atlikimo laikais, numatytais standartinėms sunkvežimių specifikacijoms ir neapima papildomos įrangos, uždengimų, kėbulo, antstato nuėmimo ar uždėjimo, surūdijusių varžtų atsukimo, techninių skysčių (aušinimo skysčio, tepalo ir kt.) bei papildomų remontui galinčių prireikti detalių. Reikalingi papildomas laikas ir kaina bus suderinti su klientu prieš atliekant darbus.

Remonto už fiksuotą kainą pasiūlymai galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB „Scania Lietuva“

Vilniaus servisas

Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 268 5240, (8 5) 268 5237
El. p. workshop.vilnius@scania.lt

Kauno servisas

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava,
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel.: (8 37) 48 84 26, (8 37) 48 82 48
El. p. workshop.kaunas@scania.lt

Klaipėdos servisas

Palangos pl. 4, Sudmantų k.,
Jakų sen., LT-96327 Klaipėdos r.
Tel.: (8 46) 41 11 63, (8 46) 42 01 40
El. p. workshop.klaipeda@scania.lt

Šiaulių servisas

Aerouosto g. 2, LT-77103 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 09 00, (8 41) 55 01 60
El. p. workshop.siauliai@scania.lt