

サービスキャンペーン通知書

令和 2年 3月 23日


国土交通省自動車局審査・リコール課長殿

通知者の氏名 スカニア ジャパン 株式会社
 又は名称 サービス事業部 部長 トニー・ストロンベリ
 住 所 東京都港区芝4丁目4-20
 グーゴルプレックスミレニアムビル7階

※ 整 理 番 号	サービスキャンペーン開始日	令和 2年 3月 23日
不 具 合 の 内 容	エア供給ユニットに組み込まれている空気圧センサーにおいて、製造工程管理が不適切なため、洗浄が不十分なものがある。そのため、湿度の高い環境下での使用時に当該センサーの電気回路が短絡し、実際のエア供給ユニットの空気圧は正常であるにも関わらず、異常圧力の警告を表示するおそれがある。	
改 善 の 内 容	全車両、空気圧センサーを良品に交換する。	
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等で通知する。	

車 名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備 考
スカニア	2DG-A4X2ACG	G450/R450	YS2G4X20005515797-YS2R4X20009248579 平成 30 年 7 月 17 日-平成 31 年 2 月 22 日	23 台	
スカニア	2DG-A4X2AEG	R450	YS2R4X20005513885-YS2R4X20009248694 平成 30 年 7 月 17 日-平成 31 年 2 月 22 日	7 台	
スカニア	2PG-A4X2AEG	P410/R410	YS2P4X20005532748-YS2R4X20009248596 平成 30 年 7 月 17 日-平成 31 年 2 月 22 日	7 台	
スカニア	2PG-A4X2ACG	P410/R410	YS2P4X20005515875-YS2R4X20005512421 平成 30 年 7 月 17 日-平成 30 年 10 月 31 日	7 台	
スカニア	2KG-A4X2BEG	S500	YS2S4X20005515324-YS2S4X20005531021 平成 30 年 8 月 29 日-平成 31 年 2 月 12 日	4 台	
スカニア	2KG-A4X2ACG	R500	YS2R4X20005534679 平成 31 年 2 月 22 日	1 台	
スカニア	2KG-A4X2AEG	R500	YS2R4X20005533605 平成 31 年 2 月 12 日	1 台	
スカニア	不明	P360/R410/ R520/R650 他	YS2G4X20002135831-YS2S6X40002137911 平成 29 年 5 月 31 日-平成 30 年 12 月 3 日	62 台	
			(輸入期間全体の範囲) 平成 29 年 5 月 31 日～平成 31 年 2 月 22 日	(計112台)	

改善箇所説明図



不具合の内容

エア供給ユニットに組み込まれている空気圧センサーにおいて、製造工程管理が不適切なため、洗浄が不十分なものがある。そのため、湿度の高い環境下での使用時に当該センサーの電気回路が短絡し、実際のエア供給ユニットの空気圧は正常であるにも関わらず、異常圧力の警告を表示するおそれがある。

改善の内容

全車両、空気圧センサーを良品に交換する。

識別表示

センサーのケースカバーの締付けボルト上側2本に黄色のペイントでマーキングを実施し、メンテナンスノートに実施作業の記録を記載する。