

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 8月 24日

リコール届出番号	外3463	リコール開始日	令和 4年 8月 24日
届出者の氏名又は名称	スカンピアジャパン株式会社 代表取締役 ペール・ランディアン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	EBS配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	EBS（電子制御ブレーキシステム）コントロールユニットからトレーラ接続用ソケットまでの配線でEBS 通信及びABS 不具合検知用の配線が取り付けられていない車両がある。このため EBS 機能付きのトレーラを連結した場合 EBS 警告灯が点灯し EBS 機能が働かない。また EBS または ABS 機能付きトレーラを連結した場合、トレーラ側の ABS 機能に電気的な不具合が発生しても検知できず警告灯が点灯しないため、運転者は故障を認知しないまま運転を継続し、最悪の場合、急制動時に車両の挙動が不安定になる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線の装着有無を確認し、未装着の場合は新品を取付ける。		
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	国内の市場情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズトラック)	YS2R6X40005609165～YS2R6X40005646053 令和3年2月5日 ～ 令和4年2月9日	2	
	(型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月5日 ～ 令和4年2月9日	(計2台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。