

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 9月 22日

リコール届出番号	外3472	リコール開始日	令和 4年 9月 22日
届出者の氏名又は名称	スカンディアジャパン株式会社 代表取締役 ペール・ランディアン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp 製作国：スウェーデン 製作者名：スカニアCV AB		
不具合の部位（部品名）	ターボチャージャー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーのタービンホイールの製造工程が不適切なため強度が不足しているものがあり、タービンホイールが破損することがある。そのため、ターボチャージャーが損傷し、潤滑用のエンジンオイルがサイレンサーに浸入しDPFや触媒の機能を低下させ排気ガス浄化機能が十分に働かない恐れがある。また、最悪の場合、侵入したエンジンオイルが発火し、火災に至る恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボチャージャーを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	2KG-A4X2AEG	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2R4X20005570006～YS2R4X20005574491 令和元年12月6日 ～ 令和2年1月16日	4	
	2KG-A4X2BEG		YS2S4X20005574453 令和2年1月16日	1	
	不明		YS2R6X40005566662～YS2R6X40005572273 令和元年12月6日 ～ 令和元年12月25日	3	
	(計2型式+型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月6日～令和2年1月16日	(計8台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。