

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和7年4月22日

リコール届出番号	外3976	リコール開始日	令和7年4月22日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	前方カメラ及び制御ユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	交通状況の情報を制御しているユニットにおいて、プログラムの設計検討が不十分なため、前方の障害物に対して感知が遅れることがある。そのため、協定規則159号に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2G4X20002202513 令和6年4月9日	1	
			YS2P6X20005747914～YS2P6X20005747896 令和6年5月14日	3	
			YS2R4X20002202282～YS2R4X20009358954 令和6年3月25日～令和6年11月26日	44	
			YS2R6X20005749719～YS2R6X20009350667 令和6年5月21日～令和6年6月25日	10	
			YS2R6X40009350064～YS2R6X40009350405 令和6年6月18日～令和6年6月21日	3	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年4月9日～令和6年11月26日	(計61台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



不具合の内容

交通状況の情報を制御しているユニットにおいて、プログラムの設計検討が不十分なため、前方の障害物に対して感知が遅れることがある。
そのため、協定規則159号に適合しない。

改善の内容

全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。

注： ☐ は対策する部品を示す。