

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月7日

リコール届出番号	外3993	リコール開始日	令和7年5月7日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	制動装置（トレーラーエアホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラーとの連結時に使用するトレーラーエアホースにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。 そのため、走行振動等によりサービス回路（黄色ホース）が破損することにより警告灯が点灯し、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーの制動力が全くなくなるおそれがある。 また、走行振動等によりエマージェンシー回路（赤色ホース）が破損することにより、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーにブレーキがかかり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トレーラーエアホースを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	41件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、または販売店からの電話により案内する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	-A4X2BEG-	スカニア (LPGRS)	YS2R4X20005679603～YS2R4X20005687744 令和4年11月3日～令和5年1月23日	6	
	不明	シリーズ トラック)	YS2G4X20005674246～YS2G4X20009350379 令和4年9月26日～令和6年9月27日	90	
			YS2P4X20005685333～YS2P4X20005736527 令和5年1月5日～令和6年2月12日	3	

スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2R4X20005674198～YS2R4X20009351936 令和4年9月23日～令和6年8月20日	424	
			YS2R6X40005689905～YS2R6X40009350405 令和5年1月6日～令和6年6月21日	235	
			YS2S4X20005675002～YS2S4X20009336290 令和4年9月30日～令和6年2月14日	34	
			YS2S6X40005678886～YS2S6X40005734939 令和4年10月28日～令和6年1月31日	2	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年9月23日～令和6年9月27日	(計794台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



ト

改善の内容

全車両、トレーラーエアホースを良品に交換する。

注： は対策する部品を示す。