

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年9月10日

| リコール届出番号                         | 外4070                                                                                                                | リコール開始日 | 令和8年9月10日 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 届出者の氏名又は名称                       | スカンディアジャパン株式会社<br>代表取締役 アラン・スーダン<br>問い合わせ先： 03-6735-3535<br><a href="http://www.scania.com/jp">www.scania.com/jp</a> |         |           |
| 不具合の部位（部品名）                      | 燃料装置（燃料タンク燃料飛散防止装置）                                                                                                  |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、給油口に燃料飛散防止装置が装着されていないものがある。そのため、協定規則第34号に適合しないおそれがある。                                          |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、燃料飛散防止装置の有無を点検し、装着されていない場合は燃料タンクの給油口に燃料飛散防止装置を装着する。なお、燃料飛散防止装置を装着後、給油操作に支障がないことを確認し、支障が生じる場合は、燃料タンクの位置を調整する。     |         |           |
| 不具合件数                            | 0件                                                                                                                   | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | 本国からの情報による。                                                                                                          |         |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置    | ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。<br>・弊社インターネットホームページに掲載する。<br>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。                           |         |           |

| 車名   | 型式           | 通称名         | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                                 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|----|
| スカニア | 2DG-A4X2ACG  | スカニア (LPGRS | YS2G4X20005515797～YS2R4X20009272179<br>平成30年10月19日～令和2年11月18日 | 98         |    |
|      | 2DG-A4X2ACGL | シリーズトラック)   | YS2R4X20002175067～YS2R4X20009299088<br>令和元年10月19日～令和5年3月21日   | 60         |    |
|      | 2DG-A4X2AEG  |             | YS2R4X20005513878～YS2R4X20009294942<br>平成30年7月31日～令和3年10月28日  | 75         |    |
|      | 2DG-A4X2BEG  |             | YS2R4X20005537173～YS2S4X20005557838<br>平成30年10月2日～令和1年6月13日   | 4          |    |
|      | 2KG-A4X2ACG  |             | YS2R4X20005522599～YS2R4X20009288073<br>平成30年9月6日～令和4年7月7日     | 15         |    |

|      |                  |                                 |                                                               |     |  |
|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--|
| スカニア | 2KG-A4X2AEG      | スカニア<br>(LPGRS<br>シリーズ<br>トラック) | YS2R4X20005533605～YS2R4X20009294835<br>平成30年12月3日～令和4年8月16日   | 35  |  |
|      | 2KG-A4X2BEG      |                                 | YS2S4X20005515324～YS2S4X20009291038<br>平成30年6月12日～令和3年9月20日   | 8   |  |
|      | 2PG-A4X2ACG      |                                 | YS2G4X20005599691～YS2R4X20009257547<br>平成30年5月2日～令和4年3月28日    | 73  |  |
|      | 2PG-A4X2ACG<br>L |                                 | YS2R4X20005566639～YS2R4X20009299086<br>令和元年9月9日～令和4年3月9日      | 34  |  |
|      | 2PG-A4X2AEG      |                                 | YS2G4X20005600698～YS2R4X20009290927<br>平成30年5月30日～令和4年7月6日    | 52  |  |
|      | 2PG-A4X2AFG      |                                 | YS2P4X20005585622～YS2R4X20005636506<br>令和元年5月24日～令和3年9月7日     | 17  |  |
|      | 2PG-A4X2BEG      |                                 | YS2G4X20005598861～YS2S4X20009257464<br>平成31年4月5日～令和4年7月5日     | 46  |  |
|      | -A4X2ACG-        |                                 | YS2R4X200H2138162～YS2R4X200H2136399<br>平成30年3月3日～令和3年4月27日    | 6   |  |
|      | -A4X2AEG-        |                                 | YS2G4X20002135831～YS2R4X200H2136383<br>平成30年8月26日～令和6年5月20日   | 3   |  |
|      | -A4X2BEG-        |                                 | YS2R4X20005668272～YS2R4X20X02135829<br>平成30年4月5日～令和6年6月1日     | 11  |  |
|      | 不明               |                                 | YS2G4X20002202513～YS2G4X20009350379<br>令和元年5月23日～令和6年11月7日    | 123 |  |
|      |                  |                                 | YS2G6X20002135251～YS2G6X20009350973<br>平成30年4月25日～令和6年10月31日  | 58  |  |
|      |                  |                                 | YS2G6X40002137665<br>令和5年10月12日                               | 1   |  |
|      |                  |                                 | YS2P4X20002136094～YS2P4X20009352186<br>平成29年10月19日～令和6年12月9日  | 52  |  |
|      |                  |                                 | YS2P6X20002139669～YS2P6X20009352275<br>平成29年10月19日～令和7年1月31日  | 145 |  |
|      |                  |                                 | YS2P6X40002160454～YS2P6X40009362677<br>平成29年10月19日～令和6年11月18日 | 95  |  |

|      |         |                                 |                                                              |          |  |
|------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|
| スカニア | 不明      | スカニア<br>(LPGRS<br>シリーズ<br>トラック) | YS2P8X40005551923～YS2R8X40009351991<br>平成29年11月17日～令和7年1月31日 | 71       |  |
|      |         |                                 | YS2R4X20002198873～YS2R4X200H2132431<br>平成29年10月19日～令和7年2月28日 | 649      |  |
|      |         |                                 | YS2R6X20002137916～YS2R6X20009359593<br>平成30年7月4日～令和6年12月4日   | 296      |  |
|      |         |                                 | YS2R6X40002134310～YS2R6X40009359171<br>平成29年10月19日～令和7年4月4日  | 604      |  |
|      |         |                                 | YS2R8X40005580837～YS2R8X40005606337<br>平成30年6月21日～令和6年3月6日   | 2        |  |
|      |         |                                 | YS2P04X0002185823～YS2P0X40005578097<br>令和3年6月18日～令和5年10月31日  | 3        |  |
|      |         |                                 | YS2S4X20005515702～YS2S4X20009357327<br>平成29年10月19日～令和6年1月31日 | 51       |  |
|      |         |                                 | YS2S6X60002169468～YS2S6X60005722364<br>平成30年10月10日～令和6年2月27日 | 26       |  |
|      |         |                                 | YS2S6X40002137911～YS2S6X40005734939<br>平成29年10月19日～令和6年2月27日 | 18       |  |
|      | (計16型式) | (計1車種)                          | (製作期間の全体の範囲)<br>平成29年10月19日～令和7年4月4日                         | (計2731台) |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。

## 改善箇所説明図



注：  は装着する部品を示す。  
 は給油操作に支障が生じる場合に位置を調整する部品を示す。

### 不具合の内容

燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、給油口に燃料飛散防止装置が装着されていないものがある。そのため、協定規則第34号に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料飛散防止装置の有無を点検し、装着されていない場合は燃料タンクの給油口に燃料飛散防止装置を装着する。なお、燃料飛散防止装置を装着後、給油操作に支障がないことを確認し、支障が生じる場合は、燃料タンクの位置を調整する。

識別：型式プレート之余白部分に、青色ペイントを塗布する。