

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和7年11月11日

リコール届出番号	外4102	リコール開始日	令和7年11月11日
届出者の氏名又は名称	スカンディアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、NOx排出量を減らすための出力低減機能が正常に作動しないことがある。 そのため、NOx排出量が基準値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、確実に全てのユーザーを把握できるため、措置は講じない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	2DG-A4X2ACG	スカニア (LPGRS シリーズト ラック)	YS2R4X20005560961～YS2R4X20009255277 平成30年11月7日～令和2年6月24日	5	
	2DG-A4X2AEG		YS2R4X20005599964 令和2年10月5日	1	
	不明		YS2R4X20009233633～YS2R4X20009234053 平成30年1月22日～平成30年1月31日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月22日～令和2年10月5日	(計8台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



不具合の内容

エンジン制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、NOx排出量を減らすための出力低減機能が正常に作動しないことがある。

そのため、NOx排出量が基準値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。

注意： は対策する部品を示す。

識別：助手席側ドアヒンジ部に、緑色ペイントを塗布する。