

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

T E L：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 8 年 8 月 27 日

リコール届出番号	外-4231	リコール開始日	令和 8 年 8 月 27 日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
製作国：スウェーデン 製作者名：スカニアCV AB			
不具合の部位（部品名）	エアコン制御ユニット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコン制御ユニットにおいて、マイクロコントローラ用電源回路の動作電圧許容範囲に対する設計検討が不十分なため、動作電圧がマイクロコントローラの正常動作範囲から外れることがある。そのため、当該ユニットが停止してエアコンの送風ファンが停止し、デフロスタが機能せず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコン制御ユニットを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	不明	スカニア（LPRGSシリーズトラック）	YS2G4X20002202513～YS2R6X40002202470 令和6年4月11日～令和6年7月5日	32	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年4月11日～令和6年7月5日	計32台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



不具合の内容

エアコン制御ユニットにおいて、マイクロコントローラ用電源回路の動作電圧許容範囲に対する設計検討が不十分なため、動作電圧がマイクロコントローラの正常動作範囲から外れることがある。そのため、当該ユニットが停止してエアコンの送風ファンが停止し、デフロスタが機能せず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアコン制御ユニットを対策品に交換する。

注： ☐ は対策品に交換する部品を示す。

識別：型式プレート之余白部分に、白色ペイントを塗布する。