

ホイールナットキャップ及びホイールカバーの自主改善の実施について

令和 5 年 9 月 22 日

国土交通省 自動車局

審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 スカンビアジャパン株式会社

又は名称 代表取締役 アラン・スーダン









住 所 東京都港区芝 4 丁目 4-20

ゲーゴルプレックスミレニアムビル 7 階

弊社純正アクセサリーのホイールナットキャップ及びホイールカバーについて、不具合があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたく、ご報告申し上げます。

整理番号		自主改善開始日	令和 5 年 9 月 22 日
不具合の内容	ホイールナットキャップ及びホイールカバーにおいて、形状が不適切なため、当該部品を前軸に装着した場合、回転部分が車体から突出する。		
改善の内容	全車両、装着状態を点検し、ホイールナットキャップ、又はホイールカバーが取付けられている場合はすべてのホイールから取外し回収する。		
クレーム件数	0 件		
事故の有無	なし		
使用者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

対象の製品名		品番	個数
ホイールナットキャップ Stainless steel with Scania symbol		2654355	425 セット
ホイールナットキャップ Stainless steel with V8 symbol		2766301	34 セット
ホイールナットキャップ Embossed with Scania wordmark		2051176	69 セット

ホイールナットキャップ Embossed with Scania wordmark		2660320	144 セット
ホイールナットキャップ Embossed with Scania wordmark		1872116	2316 セット
ホイールナットキャップ Embossed with Scania wordmark Chromed plastic.		1872117	50 セット
ホイールカバー Scania symbol		2847551	4 個
ホイールカバー Embossed Scania griffin		1899129	119 個
		1885664	74 個
ホイールカバー Scania wordmark		1786571	15 個
ホイールカバー Open centre		1322707	50 個
ホイールカバー Scania wordmark, black		581123	26 個

ホイールカバー Stainless steel		1878133	22 個
(計 16 種類)		合計	ホイールナットキャップ : 3038セ ット (1セット10個入り) ホイールカバー : 300個

問い合わせ先

株式会社 スカンリアジャパン株式会社

www.scania.com/jp