

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 6月 13日

リコール届出番号	外3417	リコール開始日	令和 4年 6月 13日
届出者の氏名又は名称	スカンピアジャパン株式会社 代表取締役 ミケル・リンネル 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	キャブチルトシリンダー下側固定ナット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブチルトシリンダー下側を固定しているナットの締付けが不適切であったため規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、最悪の場合、キャブを前方に傾けた際、当該接続部が外れキャブが規定の位置に止まらず前方に倒れ落ち人に接触し人身事故につながる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、キャブチルトシリンダー下側固定ボルトの締付けを確認し、締付けが不十分なものは規定トルクで締付ける。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	2DG-A4X2ACG	スカニア (LPGRS シリーズト ラック)	YS2R4X20005568633～YS2R4X20005584008 令和元年11月19日 ～ 令和2年4月22日	16	
	2DG-A4X2AEG		YS2R4X20005569917～YS2R4X20005579338 令和元年12月6日 ～ 令和2年3月11日	8	
	2KG-A4X2ACG		YS2R4X20005572796～YS2R4X20005581514 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月25日	5	
	2KG-A4X2AEG		YS2R4X20005570006～YS2R4X20005572026 令和元年12月6日 ～ 令和元年12月25日	2	

	2KG-A4X2BEG		YS2S4X20005574453 令和2年1月16日	1	
	2PG-A4X2ACG		YS2R4X20005569832～YS2R4X20005573802 令和元年11月19日 ～ 令和2年1月16日	11	
	2PG-A4X2AEG		YS2R4X20005570693～YS2R4X20005574427 令和元年11月19日 ～ 令和2年1月16日	3	
	2PG-A4X2AFG		YS2R4X20005571108～YS2P4X20005585720 令和元年12月25日 ～ 令和2年5月12日	9	
	2PG-A4X2BEG		YS2R4X20005578177～YS2R4X20005584077 令和2年1月30日 ～ 令和2年4月22日	4	
	不明		YS2P6X20005568473～YS2P6X20005586072 令和元年11月19日～令和2年5月12日	15	
			YS2R4X20005583711～YS2R4X20005587619 令和2年4月22日～令和2年7月21日	7	
			YS2R6X20005569680～YS2R6X20005586308 令和元年12月25日～令和2年5月12日	25	
			YS2R6X40005567904～YS2R6X40005587509 令和2年1月16日～令和2年7月21日	41	
			YS2R8X40005580837 令和2年3月25日	1	
			YS2S6X40005576651 令和2年1月30日	1	
	(計9型式+型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月19日～令和2年7月21日	(計149台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。