

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 10月 20日

リコール届出番号	外3486	リコール開始日	令和 4年 10月 20日
届出者の氏名又は名称	スカンピアジャパン株式会社 代表取締役 ペール・ランディアン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp 製作国：スウェーデン 製作者名：スカニアCV AB		
不具合の部位（部品名）	トラックロッド		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントアクスルにあるトラックロッドの製造工程が不適切なため、トラックロッド先端にスリット加工が無いものがある。このためトラックロッド先端をクランプで締め付けてもボールジョイントとの固定が十分でないことがあり、最悪の場合、車両停止時または低速走行時のステアリング操舵により当該部位に大きな負荷がかかる場面において、トラックロッドがボールジョイントより外れ操舵できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トラックロッド両端のスリットの有無を点検し、不良品が取り付けられていた場合は良品のトラックロッドに交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	2DG-A4X2AEG	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2G4X20005616333～YS2R4X20009283587 令和3年4月3日 ～ 令和3年5月19日	4	
	2DG-A4X2ACGL		YS2R4X20005616528 令和3年4月3日	1	
	不明		YS2R4X20005616345 令和3年4月3日	1	
	不明		YS2R6X40005616351～YS2R6X40005616435 令和3年4月3日	2	

	(計2型式+型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月3日～令和3年5月19日	(計8台)
--	-------------	--------	------------------------------------	-------

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。