

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 2月 20日

リコール届出番号	外3564	リコール開始日	令和 5年 2月 20日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 ペール・ランディアン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	排気ガス後処理システムコントロールユニットコネクタ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス後処理システムを制御するコントロールユニットのコネクタに防水プラグが取り付けられていないものがある。このため雨水等の侵入によりコントロールユニットの端子が腐食し、最悪の場合、電気的機能が損なわれ排ガス後処理システムを適正に機能させることができず、警告灯が点灯し、エンジンのトルク制限機能が働くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタを点検し、防水プラグが取り付けられていない場合には取り付ける。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	2KG-A4X2BEG	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2S4X20009291038 令和3年12月10日	1	
	2PG-A4X2AEG		YS2R4X20009290927 令和3年12月10日	1	
	2KG-A4X2AEG		YS2R4X20009291241 令和3年12月10日	1	
	不明		YS2P6X20009292844～YS2P6X20009292895 令和4年1月4日	3	

	(計3型式+型式不明)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年12月10日～令和4年1月4日	(計6台)
--	-------------	--------	-------------------------------------	-------

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。