

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月1日

|                                  |                                                                                                                                  |         |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| リコール届出番号                         | 外 3962                                                                                                                           | リコール開始日 | 令和7年8月1日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スカニアジャパン株式会社<br>代表取締役 アラン・スーダン<br>問い合わせ先： 03-6735-3535<br>製作国：スウェーデン<br>製作者名：スカニア CV AB                                          |         |          |
| 不具合の部位（部品名）                      | 灯火器（昼間走行灯・車幅灯）                                                                                                                   |         |          |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 前照灯ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、LED 構造自体で発生する熱の影響等により内部の構成部品が通常よりも早く劣化することがある。そのため、連続使用により内部の構成部品が熱損し、昼間走行灯及び車幅灯の照度が低下して灯光の色が変化するおそれがある。 |         |          |
| 改善措置の内容                          | 全車両、前照灯ユニット内部を点検し、昼間走行灯及び車幅灯の構成部品が劣化している場合は、当該ユニット一式を対策品に交換する。<br>劣化していない場合は内部の構成部品のみ対策品に交換する。                                   |         |          |
| 不 具 合 件 数                        | 261 件                                                                                                                            | 事故の有無   | なし       |
| 発 見 の 動 機                        | 市場情報による。                                                                                                                         |         |          |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置   | ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。<br>・弊社インターネットホームページに掲載する。<br>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。                                       |         |          |


| 車 名  | 型 式          | 通 称 名         | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                               | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|----|
| スカニア | 2DG-A4X2ACG  | スカニア (LPGRS   | YS2G4X20005515797～YS2R4X20009272179<br>平成30年5月2日～令和2年10月1日  | 98         |    |
|      | 2DG-A4X2ACGL | シリーズ<br>トラック) | YS2R4X20002175067～YS2R4X20009299088<br>令和1年9月9日～令和4年8月22日   | 60         |    |
|      | 2DG-A4X2AEG  |               | YS2R4X20005513878～YS2R4X20009294942<br>平成30年5月28日～令和4年7月15日 | 75         |    |

|      |                                                                        |                                 |                                                                               |    |  |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|      | 2DG-A4X2BEG                                                            |                                 | YS2R4X20005537173～YS2S4X20005557838<br>平成 30 年 10 月 2 日～令和 1 年 6 月 13 日       | 4  |  |
| スカニア | 2KG-A4X2ACG                                                            | スカニア<br>(LPGRS<br>シリーズ<br>トラック) | YS2R4X20005522599～YS2R4X20009288073<br>平成 30 年 9 月 6 日～令和 4 年 7 月 7 日         | 15 |  |
|      | 2KG-A4X2AEG                                                            |                                 | YS2R4X20005533605～YS2R4X20009294835<br>平成 30 年 12 月 3 日～令和 4 年 8 月 16 日       | 35 |  |
|      | 2KG-A4X2BEG                                                            |                                 | YS2S4X20005515324～YS2S4X20009291038<br>平成 30 年 6 月 12 日～令和 3 年 9 月 20 日       | 8  |  |
|      | 2PG-A4X2ACG                                                            |                                 | YS2G4X20005599691～YS2R4X20009257547<br>平成 30 年 5 月 2 日～令和 4 年 3 月 28 日        | 73 |  |
|      | 2PG-A4X2ACGL                                                           |                                 | YS2R4X20005566639～YS2R4X20009299086<br>令和 1 年 9 月 9 日～令和 4 年 3 月 9 日          | 34 |  |
|      | 2PG-A4X2AEG                                                            |                                 | YS2G4X20005600698～YS2R4X20009290927<br>平成 30 年 5 月 30 日～令和 4 年 7 月 6 日        | 52 |  |
|      | 2PG-A4X2AFG                                                            |                                 | YS2P4X20005585622～YS2R4X20005636506<br>令和 1 年 5 月 24 日～令和 3 年 9 月 7 日         | 17 |  |
|      | 2PG-A4X2BEG                                                            |                                 | YS2G4X20005598861～YS2S4X20009257464<br>平成 31 年 4 月 5 日～令和 4 年 7 月 5 日         | 46 |  |
|      | -A4X2ACG-                                                              |                                 | YS2P4X20002138162～YS2R4X200H2136399<br>平成 29 年 5 月 22 日 ～ 平成 30 年 1 月 31<br>日 | 6  |  |
|      | -A4X2AEG-                                                              |                                 | YS2G4X20002135831～YS2R4X200H2136383<br>平成 29 年 5 月 12 日～平成 30 年 2 月 15<br>日   | 3  |  |
|      | -A4X2BEG-                                                              |                                 | YS2S4X20X02135829～YS2R4X20005687744<br>平成 29 年 5 月 31 日～令和 5 年 1 月 23 日       | 11 |  |
|      | 不明                                                                     |                                 | YS2G4X20005555579～YS2G4X20009323357<br>令和 1 年 5 月 23 日～令和 5 年 6 月 5 日         | 50 |  |
|      |                                                                        |                                 | YS2G6X20002135251～YS2G6X20005695147<br>平成 29 年 4 月 25 日～令和 5 年 3 月 16 日       | 32 |  |
|      | YS2G6X40002137665<br>平成 29 年 6 月 28 日                                  | 1                               |                                                                               |    |  |
|      | YS2P4X20002136094～YS2P4X20005685333<br>平成 29 年 5 月 23 日～令和 5 年 1 月 5 日 | 3                               |                                                                               |    |  |

|      |           |                                 |                                                                             |             |  |
|------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|      |           |                                 | YS2P6X20002139669～YS2P6X20009321939<br>平成 29 年 9 月 11 日～令和 5 年 5 月 17 日     | 108         |  |
|      |           |                                 | YS2P6X40009318323～YS2P6X40009318467<br>令和 5 年 3 月 15 日～令和 5 年 3 月 16 日      | 2           |  |
| スカニア | 不明        | スカニア<br>(LPGRS<br>シリーズ<br>トラック) | YS2P8X40005666009<br>令和 4 年 6 月 22 日                                        | 1           |  |
|      |           |                                 | YS2R4X200H2132376～YS2R4X20009323282<br>平成 29 年 1 月 30 日～令和 5 年 6 月 5 日      | 252         |  |
|      |           |                                 | YS2R6X20002137916～YS2R6X20009320141<br>平成 29 年 7 月 4 日～令和 5 年 6 月 26 日      | 213         |  |
|      |           |                                 | YS2R6X40002134310～YS2R6X40009313936<br>平成 29 年 3 月 30 日～令和 5 年 6 月 22 日     | 426         |  |
|      |           |                                 | YS2R8X40005580837<br>令和 2 年 1 月 31 日                                        | 1           |  |
|      |           |                                 | YS2S4X20005667737～YS2S4X20005690631<br>令和 4 年 7 月 8 日～令和 5 年 2 月 15 日       | 11          |  |
|      |           |                                 | YS2S6X40002137911～YS2S6X40005678886<br>平成 29 年 6 月 30 日～令和 4 年 10 月 28<br>日 | 17          |  |
|      | (計 16 型式) | (計 1 車<br>種)                    | (製作期間の全体の範囲)<br>平成 29 年 1 月 30 日～令和 5 年 6 月 26 日                            | (計 1,654 台) |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



劣化している場合に交換するもの

前照灯ユニット内部を点検し、構成部品が劣化している場合、前照灯ユニット一式交換。



注：   は対策する部品を示す。

劣化していない場合に交換するもの

前照灯ユニット内部を点検し、構成部品が劣化していない場合、内部の構成部品のみ対策品に交換する。



注：   は対策する部品を示す。

#### 不具合の内容

前照灯ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、LED 構造自体で発生する熱の影響等により内部の構成部品が通常よりも早く劣化することがある。

そのため、連続使用により内部の構成部品が熱損し、昼間走行灯及び車幅灯の照度が低下して灯光の色が変化するおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、前照灯ユニット内部を点検し、昼間走行灯及び車幅灯の構成部品が劣化している場合は、当該ユニット一式を対策品に交換する。

劣化していない場合は内部の構成部品のみ対策品に交換する。

識別：型式プレートの余白部分に、緑色ペイントを塗布する。